

Návod na použitie liehomera.

Liehomer sa používa na presné zistenie percenta alkoholu v destilátoch. Následne je možne alkohol riediť na potrebné percentá, obyčajne 35 - 40 %, slivovicu na 52 %. Meranie je najpresnejšie vtedy keď je teplota meranej kvapaliny 20 °C. Kvapalinu nalejeme do odmerného valca, ktorý by mal byť vyšší ako liehomer. Liehomer vložíme do meranej kvapaliny aby sa voľne pohyboval, po jeho ustálený uvidíme nameranú hodnotu. Po skončení merania opláchneme liehomer čistou vodou.
Podľa normy STN 257 617, rozsah 0 – 90, použitie pri 20 stupňoch.

